109年基隆河八堵抽水站水中油污監測計畫 新創採購-政府出題·新創解題 台灣自來水公司第一區管理處新山給水廠提案書


申請機關:台灣自來水公司第一區管理處新山給水廠中華民國109年4月6日

申請機關	台灣自來水公司第一區管理處新山給水廠						
提案名稱	基隆河八堵抽水站水中油污監測計畫						
配合單位	台灣自來水公司一區管理處新山淨水場與八堵抽水站						
提案概要	台灣自來水公司一區管理處新山給水廠(以下簡稱給水廠)是一						
	區處供水最大之給水廠,轄下共六個淨水場(暖暖淨水場、中幅淨水						
	場、新山淨水場、安樂淨水場、六堵淨水場、二坪淨水場),其中新						
	山淨水場供水量為六個淨水場之最,每日供水20萬噸,提供20萬戶						
	用水,供水人口約50萬人。新山淨水場(以下簡稱淨水場)之原水80%						
	來自八堵抽水站(以下簡稱抽水站)抽取基隆河水供應。然而基隆河						
	自發源到流達抽水站間流經許多人口聚集的鄉鎮,沿岸的工業和民						
	生污水直接排入基隆河,致使抽水站所截取之原水水質受週遭地區						
	污水影響嚴重,其中工業污水中常包含的礦物油,目前尚缺乏監測						
	技術,若油污流入淨水場,目前淨水場設備無法處理油污染,淨水						
	場出水後油污流入供水管線進入民眾家中飲用,後續賠償責任與輸						
	水管線設備清理工作需要投入大量資源。						
	因此,本提案提出水中油污連續監測需求,在抽水站取水點上						
	游監測原水中是否遭受油污染,若發現油污染,抽水站停止抽水,						
	待油污染清除後繼續取水。以確保油污不會進入淨水場內,為50萬						
	民眾用水安全把關。						
	隨著經濟發展,河流沿岸的工業和民生汙水量只會與日俱增,						
	油污污染自來水的風險也會與日俱增,本提案面對日後可能發生的						
	公共衛生風險,提出超前部署的防範機制。未來本提案計畫實行成						
	功,更可複製到台灣自來水公司十二個區處,為全台人民用水安全						
	把關。						
提供之行							
政協處內	協調八堵抽水站與新山淨水場可利用的場域與資訊等相關協助。						
容							
計畫期程		民國年月日至年月日(期程依本處另案公告)					
	依經濟部中小企業處補助契約所定契約期間。(以6個月為原則)						
	單位	姓名	職稱	電子信息	箱	聯絡電話	
	台水一區處	陳春泉	廠長	ch35026@gmai	1.com	02-24319680	
	新山給水廠					分機10	
申請機關						0922-317-404	
聯絡窗口							
						l	

内文内容

1、問題背景

台灣自來水公司第一區管理處新山給水廠(以下簡稱給水廠)是一區 處供水最大之給水廠,轄下共六個淨水場,暖暖淨水場、中幅淨水 場、新山淨水場、安樂淨水場、六堵淨水場、二坪淨水場。



其中新山淨水場供水量為六個淨水場之最,每日供水20萬噸,提供 20萬戶用水,供水人口約50萬人。新山淨水場(以下簡稱淨水場)之 原水80%來自八堵抽水站(以下簡稱抽水站)抽取基隆河水供應。然 而基隆河自發源到流達抽水站間流經許多人口聚集的鄉鎮,境內污 水下水道普及率低,沿岸的工業和民生污水直接排入基隆河,造成 水質不佳,致使抽水站所截取之原水水質受週遭地區污水影響嚴重, 讓民飲用水安全受到威脅。為此,淨水場已增原水監測等設備改善, 原水監測是在抽水站取水點上游連續監測原水水質,監測水質不佳 則抽水站停止抽水,待水質恢復後繼續取水。目前原水監測項目為 溫度、ph值、濁度等項目,已足夠覆蓋一般民生污水的監測範圍, 而抽水站上游綿長,原水有一定機率會被傾倒油污造成污染,目前 尚無合適的水中油污監測技術,若油污流入淨水場,目前淨水場設備雖可處理微量油污,但油污量大,則無法處理會造成淨水設備的損害,進而供水減量乃至於停止供水,後續賠償責任與設備管線清理工作更需要投入大量資源。

本提案需求是水中油污連續監測,在抽水站取水點上游監測原水中 是否遭受油污染,若發現油污染,抽水站停止抽水,待油污染確認 清除後繼續取水。以確保油污不會進入淨水場內,為50萬民眾用水 安全把關。

隨著地區經濟發展,基隆河沿岸的工業和民生污水量只會增加,油 污染原水的風險也會與日俱增。目前中長期的改善措施是規劃將抽 水站往上游搬移,建議增加污水下水道普及率與加強水源巡查污染 舉發等工作,這些基礎建設需要跨多部會的協調,是給水廠中長期 努力的方向。民眾用水是每日需求,給水廠是用水安全的最後一關, 此提案需求是希望在中長期改善措施之外,尋求更立即的改善方法, 提高50萬民眾用水安全與品質。

2、實證主題

本案提出建立全天24小時的水中油污連續監測,在抽水站取水點上 游監測原水中是否遭受油污染,若發現油污染,立即自動通知抽水 站操作人員確認現場狀況,待油污處理後經監測確認後,再通知抽 水站操作人員繼續取水。以確保油污不會進入淨水場內,油污不會 進入供水管線,為民眾用水安全把關。

3、解題構想

本提案並不限制可行技術的種類範圍。在抽水站取水點上游建立全 天24小時的水中油污連續監測,監測原水中是否遭受油污染,若發 現油污染,需立即自動通知抽水站操作人員停止抽水,待油污染流 過經監測確認後,自動通知抽水站操作人員繼續取水。連續監測原 水中的油污染資訊,累積數據資料,並提供給水廠、淨水場管理人 員即時監測數據、告警與歷史查詢功能。

4、預期功能或規格

本提案不限制可行技術的種類範圍。油污流入原水,隨著原水流動會被稀釋分散,提案廠商所提需求之解決方案,水中油污連續監測必須足夠靈敏,必需在水中油污濃度達10 ppm以上即可偵測出水中油污含量,感測設備的反應時間需在5秒鐘以內。感測設備除偵測水中油污濃度外,還另外需要量測原水濁度,通常油污發生時水體濁度會相對提高,濁度數值會有明顯變化,以此提供管理者雙重監測項目作為判斷依據,濁度監測值範圍為0-5000 NTU。抽水站取水點上游建立全天24小時的水中油污連續監測,監測地點偏遠無工作人員定點派駐,設備異常與故障在10分鐘內需能夠主動告知管理人員。連續監測原水中的油污染資訊,累積數據資料,提供給水廠、淨水場管理人員可視化儀表板顯示即時監測數據、告警與歷史查詢功能。自動監測設施之監測紀錄值應保留三年以上,在已储存一千萬筆資料的狀態下,搜尋其中一筆資料的反應時間,必須在200ms以內。

5、試作或實證場域及範圍

台灣自來水公司一區處新山淨水場與基隆河八堵抽水站。

6、查核依據

- 1. 在抽水站取水點上游建立全天24小時的水中油污連續監測, 系統包含終端感測設備、資料收集器、資料傳輸器、資料整 合器、資料庫與網頁伺服器。須採用開放式的水污染自動連 續監測標準,沒有終端感測設備的廠牌限制,維修容易;資 料格式統一,提供雲端管理平台,有利於給水廠、淨水場整 合場內機電暨水質監控系統資訊。
- 2. 感測設備最低需能監測到水中油污濃度為10 ppm,同時也需能監測原水濁度,監測值範圍為0-5000 NTU。
- 3. 抽水站取水點上游建立全天24小時的水中油污連續監測, 監測地點偏遠無工作人員定點派駐,設備異常與故障在10分 鐘內需能夠主動告知管理人員。
- 4. 雲端管理平台功能,需符合下列功能項目。

即時監測:可條列或面板監測即時數值,超過警戒範圍時以不同顏色顯示。

監測紀錄:可查詢歷史監測數值,並且輸出報表、圖片檔。 告警:監測裝置或數值出現問題之相關警報(簡訊、E-mail) 與紀錄。

工作模式(管理者權限):感測器維護、校正、停用等,工作模式切換。

系統設定(管理者權限):系統環境相關或警報設定。

帳戶紀錄:系統帳戶行為紀錄。

帳戶管理(管理者權限):系統帳戶新增修改與權限管理。

- 5. 建立響應式(互動式)網頁提供管理人員手機查看即時數據。
- 6. 配合給水廠、淨水場舉辦一場管理人員水中油污連續監測 系統監測數據使用說明會,包含日常維護、操作說明與功能 解說之教育訓練課程。

1、提供行政協處內容

協調新山淨水場與八堵抽水站可利用的場域與相關資訊等協助,並定期與新山給水廠開立工作進度會議討論。

2、預計期程

- 1. 109年4月送審提案書
- 2. 5月公告結果
- 3. 8月前辦理採購並開始設立水中油污監測站
- 4. 9月第一次工作會議檢討
- 5. 10月前完成設立水中油污監測站站及雲端管理平台。
- 6. 11月完成系統測試及第二次工作會議檢討。
- 7. 12月完成全部相關內容並驗收。

1、預期效益

1. 建立全天24小時的水中油污連續監測,連續監測抽水站上游原水油污資訊,累積數據資料,作為日後環境整建計畫擬定的參考依據,並提供給水場、淨水場與抽水站管理者手機遠端即時監測數據查詢。

- 連續監測抽水站上游原水油污資訊,若發現油污染,立即 自動通知抽水站操作人員停止抽水,待油污染流過經監測確認 後,自動通知抽水站操作人員繼續取水,以確保油污不會進入 淨水場內,油污不會進入供水管線,安全把關,提高50萬民眾 用水安全與品質。
- 3. 本提案面對日後可能發生的公共衛生風險,提出超前部署的防範機制。未來本提案計畫實行成功,更可複製到台灣自來水公司十二個區處。